

Mercedes-Benz Atego 815 BB Koffer/ MBB 1000 kg/ NL 2.2t

Allgemeine Merkmale

Marke	Mercedes-Benz
Modell	Atego 815
Unterkategorie	Koffer
Zählerstand	189.560km
Baujahr	2001
Datum der Erstzulassung	01-06-2001
Farbe	Rot
Zustand	Gebraucht
Kraftstoff	Diesel
Emissionsklasse	Euro 3
Referenz	99/26



Eigenschaften

Ledig gewicht	5.280kg
Belastbarkeit	2.210kg
Zulässiges Gesamtgewicht	7.490kg
Zylinderkapazität	4.249cc

Technische Spezifikationen

Übertragung	Schaltgetriebe
Vermögenswerte	110kw

Beschreibung

****Aufbau:**** * Karosserie/Aufbau: 6.10m Trockenfrachtkoffer, * Kögel Fahrzeugbau * Maße i.L. 6.100mm x 2.450mm x 2.370mm, * LBW MBB 1.000kg, * seitliche Tür rechts, * 3. Reihen Ankerschienen, * Dach Luftleitkörper **** Ausstattung:** *** Fahrerschwingsitz * Ablagebox * Dachluke * analoger Fahrtenschreiber * Dieselpartikelfilter ****Sonstiges:**** * deutsche Erstzulassung, * 2 Vorbesitzer, * Federung: Blatt / Blatt, * Motor 4,2 Ltr. - 110 kW Diesel, * Nutzlast 2.210 kg lt. Zulassungsbescheinigung, * Zul. Gesamtgewicht 7,49 t, * gepflegter Zustand mit Original KM ****Seit 1972 Ihr zuverlässiger Partner** rundum das Automobil/Nutzfahrzeug in 28832 Achim am Bremer Kreuz. Das NutzfahrzeugZentrum Behnke hält ständig ca. 200 Fahrzeuge aus den Bereichen Transporter, Nutzfahrzeuge sowie Baumaschinen ! ****Wir bieten Ihnen laufend attraktive Finanzierungsmöglichkeiten zu günstigen Sonderkonditionen.** Bei Interesse erstellen wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot! ****Inzahlungnahme Ihres Nutzfahrzeug/Baumaschine ist erwünscht.** ****Falls eine neue TÜV-Abnahme erwünscht, unterbreiten wir Ihnen gerne ein Angebot unserer Partnerwerkstätten.** Unser Angebot ist generell OHNE neuer TÜV Abnahme. Die Anlieferung Ihres "neuen" Nutzfahrzeug ist durch unsere externen Partner gegen Mehrpreis möglich. Die gemachten Angaben in Anzeigen, Internet, Preisschildern und Bildern sind unverbindliche Beschreibungen und dienen nicht als zugesicherte Eigenschaften. Der Verkäufer übernimmt keine Haftung/ Gewährleistung für Tipp- und Datenübermittlungsfehler. Aufgeführte Ausstattungen sind ggfs. gesondert zu prüfen. Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.**** = Weitere Informationen = Umweltplakette: grün Schäden: keines**

Zubehör

- Antiblockiersystem
- Ladebordwand
- Partikelfilter
- Lenkhilfe